

WEO19E124737

Poznań, 24 maja 2019 r.

**Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi  
ul. Przemysłowa 6  
89-500 Tuchola****Dotyczy: zdarzenia z dnia 09.05.2019 r. w miejscowości Bysławek**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.05.2019 r. (znak pisma Z.D.P.L.dz.104.W.2019 r.) dotyczące zdarzenia z dnia 09.05.2019 r. w miejscowości Bysławek uprzejmie informujemy, że ENEA Operator Sp. z o.o. nie widzi podstaw do zmiany swojego wcześniejszego stanowiska, uznając, iż wyłączna wina za przedmiotowe zdarzenie leży po Państwa stronie.

Poniżej prezentujemy raz jeszcze przesłanki stanowiące o braku odpowiedzialności ENEA Operator Sp. z o.o. za przedmiotowe zdarzenie.

1. Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Lubiewo (znak pisma OŚiR.6131.2.2.2019.TB) mieliście Państwo potrzebę usunięcia dwóch drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 1038C stwarzających zagrożenie dla życia ludzi i mienia. W piśmie tym zwróciliście się o wyłączenie linii średniego napięcia od słupa z transformatorem do drugiego słupa w kierunku wsi Bysławek – wyjaśniamy, że przedmiotowy wniosek dotyczy linii niskiego napięcia.
2. W dniu 09.05.2019 r. o godz. 09:00 wyłączono linię napowietrzną niskiego napięcia (zwaną dalej Linią) od słupowej stacji transformatorowej Bysławek Wybudowanie 5 nr 33133 (zwaną dalej Stacją) do stanowiska nr 202 spod napięcia i uziemiono obustronnie. Przedmiotowe wyłączenie dotyczyło obwodu nr 200, w tym przeszła w Linii pomiędzy wnioskowanym miejscem wycinki drzew.
3. W dniu wykonywania prac, na złożony tuż przed przystąpieniem do wycinki wniosek pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, aby zdjąć przewody z Linii, poinformowano ich, że w tym dniu nie ma takiej możliwości, ponieważ w celu zdjęcia przewodów należy wyłączyć całą Stację. Zdemontowanie przewodów w Linii byłoby możliwe, ale w innym terminie, ponieważ należałoby o wyłączeniu energii elektrycznej powiadomić większą liczbę odbiorców. Pomimo przyjęcia powyższej informacji pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych przystąpili do wykonania pracy w danym dniu bez zdejmowania przewodów.
4. W poleceniu na pracę potwierdzono, że praca odbywa się przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia, podczas prac należy zachować ostrożność oraz pracę wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Stwierdzono także, że nie wymaga się wyznaczania nadzorującego.
5. W wyniku przedmiotowych prac doszło do upadku gałęzi na Linie, czego konsekwencją było zerwanie przewodu w Linii i złamanie trzpienia zerowego na transformatorze znajdującym się na Stacji. Wyżej opisane uszkodzenia spowodowały asymetrię napięć w pozostałych obwodach zasilanych ze Stacji, doprowadzając do powstania szkody u odbiorców energii elektrycznej.

6. Linia (obwód nr 200), na którą spadła gałąź była wyłączona spod napięcia i uziemiona obustronnie. Upadek gałęzi na Linie bez napięcia nie spowodował tzw. „przebiecia elektrycznego”. Upadek gałęzi na Linie spowodował jej zerwanie i złamanie trzpienia zerowego na transformatorze i powstanie asymetrii napięć w pozostałych obwodach (obwód nr 100, 300, 400, 500 i 600) zasilanych ze Stacji, co wywołało w konsekwencji szkody u odbiorów energii elektrycznej. Do złamania trzpienia zerowego i wywołanej tym asymetrii napięć w obwodach elektrycznych doszło wyłącznie wskutek upadku gałęzi na Linie w trakcie prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi prac wycinkowych.

W świetle powyższych ustaleń, należy uznać, że bezpośrednią i jedyną przyczyną powstania przedmiotowego zdarzenia była asymetria napięć powstała na skutek złamania trzpienia zerowego na transformatorze, do której doszło w wyniku zerwania przewodów z powodu upadku gałęzi ścinanych przez Państwa pracowników.

Zgodnie z przywołanym we wcześniejszej korespondencji art. 435 §1 kodeksu cywilnego ENEA Operator Sp. z o.o. jako prowadząca na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Reasumując, do powstania szkody doszło wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą ENEA Operator Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym zgodnie z art. 435 §1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność cywilna ENEA Operator Sp. z o.o. została wyłączona.

Niezależnie od powyższego, wyrażamy gotowość spotkania (osobiście lub w formule telekonferencji) celem przedstawienia naszego stanowiska w dogodnym dla Państwa czasie.

Z poważaniem,

**ENEA Operator Sp. z o.o.**  
**Department Controllingu / Zarządzania Ryzykiem**  
Dyrektor  
*Joanna Glajcher*  
**Joanna Glajcher**